


# ATTENTION

Cette fiche a pour but d'attirer votre attention sur les risques liés à un mauvais emballage de la platine.



Sécurité du bras absente : rayures.  
Coût : Non réparable.

Pas de cache-cellule : stylus tordu.  
Coût : entre 30€ HT et 300€ HT



Capot laissé sur la platine : base abimée, capot fendu.  
Coût : base non réparable. Capot : entre 50€ et plus de 100€ HT.

Comme vous pouvez le constater, les dégâts peuvent être très importants. Il arrive régulièrement que les dégâts soient plus importants que la valeur d'achat de la platine. Il est donc primordial de respecter les consignes d'emballage (sur la fiche SAV ou sur la notice de la platine).

Pensez également à bien donner le numéro de série et la référence de la platine, sans quoi il sera difficile d'identifier le produit...

